



ARS CORSE
Service Santé-Environnement

Ajaccio le 26 septembre 2025

LOTISSEMENT PRUNELLI CAURO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE CAURO

20117 CAURO

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type	Code	Nom
Prélèvement	00120080	
Unité de gestion	0629	LOTISSEMENT PRUNELLI CAURO
Installation	UDI 003561	LOTISSEMENTS PRUNELLI
Point de surveillance	P 0000003621	LOTISSEMENTS PRUNELLI
Localisation exacte	ROBINET LOTISSEMENT	
Commune	CAURO	

MAIRIE DE CAURO

30 SEP. 2025

Prélevé le : vendredi 19 septembre 2025 à 10h15
par : ERIC COROMINAS

Type visite : D1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Saveur (qualitatif)

0
0
0

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

25,1 °C

25,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre
Chlore total

<0,05 mg(Cl₂)/L
<0,05 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1AL

Code SISE de l'analyse : 00119683

Référence laboratoire : 20250919-30980

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU

0
<0,5 NFU

2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

7,9 unité pH

6,50

9,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C

180 µS/cm

200,00

1 100,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l

50 µg/L

200,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH₄)

<0,05 mg/L

0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml
Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml - MF

0 n/mL
0 n/mL
0 n/(100mL)
0 n/(100mL)
0 n/(100mL)
0 n/(100mL)

0,00
0,00

0,00
0,00

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et ne satisfaisant pas aux références de qualité. Il est à noter une faible minéralisation, et une température de l'eau supérieure à 25° qui peut entraîner des développements bactériens.

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'ingénieur Sanitaire


Alexandre GIOVANNONI